ЛКРЕ.565630.414 Э3

Перв. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Секция 1

Разрешение на синхронизацию

Синхр. разрешена

Синхр. выключена

Включение

Синхронизатор СУ–1D

Выключение

Разгр. выключена

Разгр. включена

Разгрузка ДГУ

Увел. оборотов

Уменьш. оборотов

Общ.

Распределитель РМА–1D

Обр. мощн.

Разгрузка *

L

K

1

2

Кабель распределительный

GOV

Общ.

0–5 В

0–10 В

± 5 В

2 кОм

Электронный потенциометр ЕМР–1

+24

–24

Резервное питание 24 В

Схема создания наклонной характеристики для двигателей без "наклона". Потенциометром R1 устанавливать астатизм 3–5%.

Распределитель РМА–1

Электронный регулятор двигателя (DROOP=0), без наклона

Потенциометр уставки статизма

R1

Секция 2

Разрешение на синхронизацию
Синхр. разрешена
Синхр. выключена
Включение
Синхронизатор СУ–1D
Выключение
Разгр. выключена
Разгр. включена
Разгрузка ДГУ
Увел. оборотов
Уменьш. оборотов
Общ.
Распределитель РМА–1D
Обр. мощн.
Разгрузка *
L
K
1
2
Кабель распределительный
GOV
Общ.
0–5 В
0–10 В
± 5 В
2 кОм
Электронный потенциометр ЕМР–1

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.				05.16
Провер.				05.16
Н. контр				05.16
Утв.				05.16

ЛКРЕ.565630.414 Э3

Коммутация контроллеров для параллельной работы ДГУ

Схема электрическая принципиальная

Литер.	Масса	Масшт.
О		

Лист | Листов 1

Копировал :

Формат А3

22.09.2018 22:46:00