


При отсутствии  
распределения малых  
мощностей проверьте  
наличие перемычки



ATMEGA16TQFP