



EMP установить в режим аналогового выхода.
 EMP запитать от шин ДГУ.
 После запуска ДГУ на выходе EMP должно быть напряжение 2.5 В
 После запуска ДГУ потенциометром SPED на регуляторе установить частоту соответствующую 50 Гц.
 Настроить потенциометром DROOP статизм 5 % при полной нагрузке.

Рисунок 1. Подключение регулятора оборотов C2002 FORTRUST к электронному потенциометру EMP-1